

上料岗位安全风险告知卡



岗位	上料	风险等级/标识	可能导致的事故类型	责任部门
现场照片		一般风险	1. 起重伤害 2. 机械伤害 3. 触电伤害 4. 其他伤害	中试车间
				后 果
				人员伤亡 财产损失 设备损坏
危险有害因素		应急措施		警示标识
1. 使用电葫芦进行吊运过程中发生吊具坠落、夹挤、物体打击等事故。 2. 工作过程中设备、设施缺陷，操作不当，易引发绞、碰、挤等机械伤害事故； 3. 设备线路故障，线路老化、裸露被碰发生触电。 4. 上料作业违反操作规程操作造成伤人损物。		起重伤害、机械伤害、其他伤害： 1. 检查伤员情况，针对性的进行止血包扎、心肺复苏、人工呼吸等急救，如胸骨骨折禁止心肺复苏，如骨折立即使用硬板固定受伤部位； 2. 尽快拨打急救电话。 触电： 1. 发生触电事故时，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源； 2. 使用干木棍或其他绝缘物分离伤员与带电物； 3. 根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸； 4. 尽快拨打急救电话。		<div><div>注意安全</div></div> <div><div>当心触电</div></div> <div><div>当心机械伤人</div></div> <div><div>当心吊物</div></div> <div><div>必须戴防尘口罩</div></div> <div><div>当心叉车</div></div>
管控措施				
1. 在设备运行中，禁止用手在设备上操作，保持安全距离； 2. 定期检查电气线路、设备保护装置，做好设备维护保养管理； 3. 现场设置当心吊物等安全警示标识。 4. 严格按照安全操作规程作业，对作业人员进行安全培训。				

报告方式

西海岸新区应急管理局电话：0532-86170661

火警电话：119

急救电话：120